




이것만 꼭 기억하세요

가축사육시설 「사망사고 위험」

📖 사고개요

‘가축사육시설(축사)’ 작업 시
[지붕에서 떨어짐] 사망사고 위험이 높으므로
충분한 안전보건조치 후 작업 실시!!!



2024.1.31.
(강원 평창) 축사 지붕 위에서 태양광발전 케이블 덕트 설치 중 선라이트 파손으로 추락 1명 사망

2024.3.29.
(전북 임실) 농장에서 축사 지붕교체를 위해 이동 중 선라이트 파손으로 추락 1명 사망

※ 지난 3년간(2020~2022년) 지붕공사 사고사망자 125명 발생

🛡️ 안전작업방법

- 우선 고소작업대 등으로 지붕 아래에서 작업 가능한지 확인
- 지붕 위 작업에 따른 추락방지 조치 철저
 - 충분한 강도를 가진 안전난간 및 작업발판 설치
 - (안전난간의 설치가 곤란한 경우) 하부에 추락방지망 설치 또는 안전대 부착설비를 설치하고 안전대 착용 및 부착설비에 체결 후 작업 실시
- 안전대, 안전모 등 개인보호구 착용 후 작업 실시

예방기준	가축사육시설 지붕 덮개(선라이트 등) 작업	
작업주변	작업 중	근로자
안전난간 추락방호망 안전대 부착설비	채광창 덮개 폭 30cm 이상 발판	안전모 안전대 안전화 등

예방대책(설치 예시)

